Nicht-Einhaltung der Mindest-flächen für eine Kennzeichnung nach DIN 30710



angeschnittene Normflächen



Fläche falsch kombiniert



rechts- und linksweisende Warnmarkierung vertauscht
(hier entsteht ein V)